

専門科目（午後）

土木工学（コンクリート工学1）

24 大修

時間 13:30 ~ 16:30

(1) 以下の設間に答えなさい。

- 1) 直径 100mm、高さ 200mm のコンクリート円柱供試体に、材齢 28 日で軸圧縮力 100kN を加えたところ、圧縮変形量が 0.080mm であった。このコンクリートのヤング係数を求めなさい。なお、このコンクリートの 28 日圧縮強度は 40N/mm^2 であった。
- 2) 高さ 100mm × 幅 100mm × 長さ 400mm のコンクリート角柱供試体を用いて、JIS A 1106 に示される曲げ試験（スパン 300mm の 3 等分点載荷）を行った。その結果、最大荷重が 10.0kN であった。曲げ強度を求めなさい。
- 3) 湿潤状態の砂 700g を炉乾燥にて絶対乾燥状態にしたところ 680g となった。この砂の吸水率が 2.0% である場合、湿潤状態における砂の表面水率を求めなさい。

(2) コンクリートのクリープおよび乾燥収縮に関する以下の設間に答えなさい。

- 1) クリープの定義を述べなさい（50字程度）。
- 2) 乾燥収縮によってコンクリート構造物（あるいは部材）に引き起こされる代表的な変状を述べなさい（10字以内）。
- 3) クリープおよび乾燥収縮に共通する原因（あるいはメカニズム）を述べなさい（10字以内）。
- 4) 屋外にある一般的なコンクリート部材（普通ポルトランドセメントを用いた 28 日圧縮強度 40N/mm^2 程度のもの）で、乾燥開始材齢が 3 日の場合に、設計上使用する乾燥収縮ひずみのおよその数値を述べなさい。

(3) 大岡山にある建設後 16 年を経過した鉄筋コンクリート構造物より、コンクリートコアおよび鉄筋を採取し、各種の試験を行い、以下の試験結果を得た。

- ・圧縮強度 : 40 N/mm^2
- ・中性化深さ : 8 mm
- ・かぶり : 32mm
- ・コンクリート中の塩化物イオン濃度 : 0.12 kg/m^3
- ・空気量 : 4.5%

・鉄筋には錆は認められなかった。また、コンクリート表面にも異常は認められなかった。
上記の結果を基に、以下の設間に答えなさい。

- 1) 建設後 64 年の時点における中性化深さを予測しなさい。
- 2) 建設後 64 年の時点における鉄筋腐食の可能性について述べなさい。
- 3) このコンクリート製造時には、混和材料が使用されたと考えられる。その混和材料の種類を、根拠とともに述べなさい。